



# Brannfare i sentrumsområder

Haugesund brannvesen  
Øystein Fonnes




# Verneverdig tett trehusbebyggelse



Alt fra små fiskevær og klyngetun til store bysenter

Brannkrav til eier/bruker –  
og ikke til område

# Tørt ute = tørt inne




Dagens  
bygningsbrannfare




Morgendagens  
bygningsbrannfare




Overmorgen  
bygningsbrannfare



Dagens  
bybrannfare



Morgendagens  
bybrannfare



Overmorgen  
bybrannfare

ϑλρισηηιαιε

Dagens

ϑλρισηηιαιε

Morgendagens

Haugesund brannvesen

ϑλρισηηιαιε

Overmorgen

# Hvorfor brenner det i boss?



**Teip polene  
og lever dem  
der de selger  
nye!**



(eller hos oss på gjenvinningsstasjonen)

(eller hos oss på gjenvinningsstasjonen)

# Haugesund brenner


Hittil i år har Haugesund hatt 37 branner – det er ny rekord. To kvinner og tre menn er siktet for til sammen 17 brannstiftelser.



UOPPKLART: Restaurant Bon Apetit brant en tidlig morgen i 2008 - man kjenner ikke årsaken. Foto: Politiet, Tor André Johanssen o

Faksimile  
klikk.no  
10.11.09





# BRANNSIKRINGSPLAN FOR TETT TREHUSBEBYGGELSE I HAUGESUND



Foto: Tor André Johannessen

Bilde 1 - Brann i sjøhus ved Vico 17.04.2007

Haugesund, 17.09.2010

**Avfallsbeholdere i metall:** I samråd med Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) som står for søppeltømmingen fant en frem til at beste løsning var å gjøre avfallsbeholderne i plast låsbare. Dette ville både eliminere avfallsbeholdere som et lett utgangspunkt for påsatte branner, samtidig som de ville være mer holdbare, støysvake i bruk og bedre tilpasset renovasjonsselskapets system. Tilfeldigvis falt dette sammen med at samtlige avfallsbeholdere i Haugesund ble byttet ut pga. endringer i kildesorteringsopplegget og beløpet ble derfor benyttet til å kjøpe 490 gravitasjonslåser. Planen var at låsene kunne monteres av leverandør, men pga. av problemer med transport ble ikke låsene montert men levert til HIM for ettermontering. Det er avtalt at HIM monterer låser på små og stor avfallsbeholdere som står lett tilgjengelig mht. påsatt brann - Pr. september 2010 er dette arbeidet påbegynt.



## LÅS MONTERES OM 14 DAGER!

- For å øke brannsikkerheten i sentrum monteres det nå lås på denne avfallsbeholderen om 14 dager.
- Gratis nøkkel til beholderen kan hentes hos Haugesund kommunes Servicesenter i Kirkegata 85.
- Dersom du har spørsmål kan du kontakte HIM på tlf. 52 76 50 46.
- Brannsikringstiltaket er et samarbeid mellom HIM og Haugesund Brannvesen.

## A LOCK WILL BE INSTALLED WITHIN 2 WEEKS!

- To increase the safety regarding fires in the senter of Haugesund a lock will be installed on this garbage container within 2 weeks.
- You can pick up a free key in the Service senter in Haugesund in Kirkegata 85.
- Contact HIM on telephone (52 76 50 46) if you have questions.
- This fire precaution is a collaboration between HIM and the fire brigade in Haugesund.

**HIM** Haugaland Interkommunale Miljøverk IK5  
[www.him.as](http://www.him.as)



# Men funker det?





# Regelverk: Forskrift om brannforebygging

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Den som har rett til å bruke et byggverk skal:

- a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
- b) unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres

# Regelverk: Sikkerhetsforskrift forsikring

## Sikker plassering av avfallsbeholdere



## Sjekk kravene i din forsikringsavtale.

Brann som skyldes brudd på sikkerhetsforskriften kan føre til at erstatningen settes ned eller faller bort.

avfallsbeholdere eller i brennbart materiale ved yttervegg eller inngangsparti.

### Sjekk kravene i din forsikringsavtale.

Brann som skyldes brudd på sikkerhetsforskriften kan føre til at erstatningen settes ned eller faller bort.



Aktivitetssenter for ungdom i Oslo, brann i avfallsbeholder plassert inntil yttervegg.  
Foto: Norsk brannvernforening, Thor St. Adolphsen

Mer info: [www.fgsikring.no](http://www.fgsikring.no)



BRANN VINDAFJORDHALLEN VINDAFJORD RETTSSAK FORSIKRINGSOPPGJØR

## - Kommunen sviktet, må tåle redusert utbetaling



1 / 2

Vindafjordhallen brant ned til grunnen sommeren 2019. Forsikringsoppgjøret skal avgjøres i retten. Foto: Harald Nordbakken

Av Terje Størksen

Publisert: 31.08.21 10:13

Del

Artikkelen er over 1 år gammel

Vindafjord kommune har seg selv å takke for at Vindafjordhallen brant ned sommeren 2019. Brannen kunne vært unngått om kommunen hadde fulgt sikkerhetsforskriften. Det hevder i alle fall forsikringsselskapet.

Faksimile  
h-avis.no  
31.08.21

# Regelverk: Kommunal veileder

## Valg av container

Det er viktig at containere er utført i stål eller annet ubrennbart materiale. Plassering og riktig type container er viktig for å forhindre branttilløp og minimalisere risikoen for brannspredning til bygninger. Brann i container kan få store konsekvenser hvis containeren ikke er forsvarlig plassert.


- Åpen container beregnet for bruk til brennbart innhold, skal plasseres minst 5 meter fra:
  - bygningsfasade med brennbar kledning (typisk trefasade)
  - lysåpninger (vindu, dører, ventilasjonsåpninger)
  - takutstikk eller lignende
- Åpen container kan plasseres nærmere enn 5 meter hvis:
  - containeren har kontinuerlig tilsyn
  - containeren ikke forlates før den er tømt/fjernet før arbeidet/dagen avsluttes
- Lukket container kan plasseres nærmere enn 5 meter uten tilsyn hvis:
  - container har lokk i ubrennbart materiale som er forsvarlig lukket og låst.



# Nedgravd avfallsløsning

## - Kraftig røykutvikling

- Vi har fått melding om kraftig røykutvikling i en container.  
Brannvesenet er på plass og driver med slukking, forteller Dirdal.



BRANN: Det brant i et nedgravd deponeringsavfall i skolegården på Rossabø skole. Foto: TORE ROTH STRANDEN

Faksimile  
h-avis.no  
17.01.20